Penonomé, 06 de Julio de 2016

Respetados Señores

Minera Panamá

E. S. M.

Mega Autopartes,S.A. hace constar constar que el vehículo Toyota Blanco con placa única 558705, motor 2KD-7955896, vin MR0F22G900558811, hizo sus mantenimientos en nuestro taller, en su registro se realizó lo siguiente:

1. Cambio de aceite y filtro de motor
2. Cambio de filtro de diésel
3. Cambio de filtro de aire
4. Cambio de tacos
5. Cambio de disco de freno
6. Cambio de bandas de freno
7. Cambio de cilindro de freno
8. Cambio de plato de suspensión
9. Cambio de escobillas
10. Cambio de líquido de freno

Atentamente:

Penonomé, 06 de Julio de 2016

Respetados Señores

Minera Panamá

E. S. M.

Mega Autopartes,S.A. hace constar constar que el vehículo Toyota Azul con placa única 596931, motor 2KD5276663, vin MR0FR22G400587116, hizo sus mantenimientos en nuestro taller, en su registro se realizó lo siguiente:

1. Cambio de aceite y filtro de motor
2. Cambio de filtro de diésel
3. Cambio de filtro de aire
4. Cambio de correa de tiempo
5. Cambio de aceite del diferencial

Atentamente:

Penonomé, 06 de Julio de 2016

Respetados Señores

Minera Panamá

E. S. M.

Mega Autopartes,S.A. hace constar constar que el vehículo Nissan Urvan con placa única 580557, motor 2030259144k, vin JN1TG4E25Z0788067, hizo sus mantenimientos en nuestro taller, en su registro se realizó lo siguiente:

1. Cambio de aceite y filtro de motor
2. Cambio de filtro de diésel
3. Cambio de filtro de aire
4. Cambio de tacos

Atentamente:

____